



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по
Краснознаменскому, Неманскому, Полесскому,
Славскому и Советскому городским округам
ул. Тургенева, д. 5, гор. Советск, 238755
Телефон: (40161) 6-71-64
Факс: (40161) 6-71-64
E-Mail: 7ond@39.mchs.gov.ru
Телефон доверия (4012) 79-99-99

25.11 2021 г. № 772

На № _____ от _____

Директору ГБУ КО ПОО
«Технологический колледж»

Пуйдокене Л.Н.

ул. Герцена, д. 5;
г. Советск, 238750

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения
(в порядке ст. 29.13 Кодекса РФ административных правонарушений)

Я, государственный инспектор Краснознаменского, Неманского, Полесского, Славского и Советского городских округов по пожарному надзору, капитан внутренней службы Ситникова Ульяна Сергеевна, рассмотрев протоколы об административном правонарушении и материалы на должностное лицо – директора ГБУ КО ПОО «Технологический колледж» - Пуйдокене Любовь Николаевну, установил, что 25 ноября 2021 г. в 11 час. 00 мин. по адресам: Калининградская обл., г. Советск, ул. Герцена, д. 5; г. Советск, ул. Больничная, д. 10; г. Советск, ул. Пушкина, д. 24, в помещениях зданий учебных корпусов государственного бюджетного учреждения Калининградской области профессиональная образовательная организация «Технологический колледж», директор ГБУ КО ПОО «Технологический колледж» допустил следующие нарушения требований пожарной безопасности:

по адресу: г. Советск, ул. Герцена, д. 5:

- п. 3 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; п. 31 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденные Приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 - руководитель организации, не прошел обучение мерам пожарной безопасности в виде пожарно-технического минимума;

- ст. 90 ч. 2 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты», утвержденный Приказом МЧС России от 24.04.2013 г. № 288 - выход с лестничной клетки на чердак

осуществляется через люк с неизвестным пределом огнестойкости;

- ст. 90 ч. 2 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты», утвержденный Приказом МЧС России от 24.04.2013 г. № 288 - отсутствует закрепленная стальная стремянка для выхода с лестничной клетки на чердак через люк;

- ст. 107 ч. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - пожарные шкафы выполнены из горючего материала (деревянные).

по адресу: г. Советск, ул. Больничная, д. 10:

- ст. 90 ч. 2 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 7.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты», утвержденный Приказом МЧС России от 24.04.2013 г. № 288 - выход с лестничной клетки на чердак осуществляется через дверь с неизвестным пределом огнестойкости;

- ст. 90 ч. 2 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 7.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты», утвержденный Приказом МЧС России от 24.04.2013 г. № 288 - перед выходом с лестничной клетки на чердак не предусмотрена площадка;

- ст. 107 ч. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - пожарные шкафы выполнены из горючего материала (деревянные);

- ст. 89 ч. 14 п. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - эвакуационный путь с 3 этажа здания включает участки ведущие по лестницам 2-го типа (внутренние открытые лестницы), соединяющей более двух этажей;

- п. 17 «б» Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 - не проведено эксплуатационное испытание пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытания и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- ст. 88 ч. 1 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты», утвержденный Приказом МЧС России от 24.04.2013 г. № 288 - помещение электрощитовой не выделено противопожарной перегородкой 1-го типа (EI 45) и перекрытиями 3-го типа (REI 45).

по адресу: г. Советск, ул. Пушкина, д. 24:

- ст. 90 ч. 2 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 7.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты», утвержденный Приказом МЧС России от 24.04.2013 г. № 288 - выход с лестничной клетки на чердак осуществляется через дверь с неизвестным пределом огнестойкости;

- ст. 90 ч. 2 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 7.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты», утвержденный Приказом МЧС России от 24.04.2013 г. № 288 - перед выходом с лестничной клетки на чердак не предусмотрена площадка;

- ст. 89 ч. 14 п. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - эвакуационный путь с 3 этажа здания

включает участок ведущий по лестнице 2-го типа (внутренняя открытая лестница), соединяющая более двух этажей.

Проверка учреждения показала, что директор со своими должностными обязанностями в части обеспечения пожарной безопасности справляется не в полном объёме.

Возможной причиной совершения правонарушения со стороны директора могло быть отсутствие контроля выполнения противопожарных мероприятий, в том числе отсутствие финансирования.

Прошу Вас рассмотреть данное представление и принять соответствующие меры в пределах Вашей компетенции.

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

Государственный инспектор Краснознаменского,
Неманского, Полесского, Славского
и Советского городского округа
по пожарному надзору



Ситникова У.С.

25.11.2022